


KECEKAPAN TENAGA

Amalkan langkah mudah, cekap tenaga, jimat kos!

TAHUKAH
ANDA ??




- 1** Letakkan peti sejuk jauh daripada tingkap, pancaran matahari, atau punca haba seperti dapur gas.




- 2** Pastikan terdapat ruang yang mencukupi di sekeliling unit untuk peredaran udara.



- 3** Tetapkan suhu ideal yang disyorkan, iaitu 5°C bagi bahagian tidak beku, dan -18°C bagi bahagian sejuk beku.



- 4** -Pastikan gasket (getah pintu) berada dalam keadaan baik.
-Lakukan ujian selit kertas; jika kertas mudah ditarik keluar, getah perlu diganti.



- 5** Pastikan pintu ditutup dengan rapat selepas digunakan.



- 6** Pastikan barang-barang di dalam unit disusun dengan kemas bagi mengelakkan penggunaan tenaga yang berlebihan.



7



Bagi model lama, bersihkan fros jika ketebalannya melebihi 6mm, dan pastikan gegelung kondenser di belakang peti sejuk sentiasa bersih.

